



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7228/2024, EN EL ART. 283, REGLAMENTADA POR EL ART. 123 DEL DECRETO 5076/2024.

BENEFICIARIO:	ARNALDO ANDRES ROMERO	C.I. N°:	3.741.074
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	LOMA PLATA - BOQUERON		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	MEMO N° 011/2025 (09/01/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 07/01/2025	HASTA: 08/01/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	277/2025	FECHA:	19/2/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.154.620		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 90/2024	SI	NO	N.A.
ITEM 10.6 INC.1 : PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.			X
ITEM 10.6 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			X
ITEM 10.6 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.			X
ITEM 10.6 INC.5 : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 10.1 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01 DEL DECRETO N° 1092/2024.	X		
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.1.154.620		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.0		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
ITEM 10.6 INC.1) MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 10.6 INC.3) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 10.6 INC.3) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:	V°B°:		

Abg. Clara Fleitas
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF/DINAC



Gerencia de la Unidad de Control Interno
DINAC



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI



CENTRO DE INVESTIGACION Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS

Memorando N° 011/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	NRO.HOJAS
DIAA	M.R.A. 09/ENERO/ 2025.	1/2

A: Lic. SARA GONZÁLEZ	CARGO Y DEPENDENCIA: COOR. UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DE: Téc. Perito. JUAN RAMON OCAMPOS PHILLIPS Abg. ARNALDO ANDRES ROMERO JIMENEZ.	CARGO Y DEPENDENCIA: Jefe de Secc. Factor Operacional DIAA- CIPAA Chofer, Asistente
ASUNTO: Informe de comisión de servicio referente al accidente de una aeronave Cessna 188R matrícula ZP-BQI - Dpto. de BOQUERON.-	

En fecha 07 de noviembre del corriente año, con el Jefe de Secc. Factor Operacional Sr. Téc. Perito. JUAN RAMON OCAMPO PHILLIPS, ante la notificación del propietario de la aeronave el Sr. Walter Penner sobre un accidente de aviación dentro de la **ESTANCIA ROCA DE ORO.**, situado a 200km de la ciudad de LOMA PLATA, nos preparamos para realizar el Acción Inicial de investigación por parte del CIPAA, para tal efecto, fue utilizado como medio de traslado el móvil proveída por la Gerencia de Transporte - DINAC, marca **NISSAN FRONTIER**, matrícula **BKT 691**, Nro. de Orden Asignado **C-67**, Nro. **0049747**.-

Partimos del hangar CIPAA siendo las 14:00 horas con todo el equipo necesario para el peritaje en el lugar del suceso, llegando en la ciudad de **LOMA PLATA** aproximadamente a las 20:00 horas, para poder pernoctar en el sitio, posteriormente recibo una llamada vía celular de la persona encargada con la cual nos pusimos de acuerdo para llevar acabo dicho trabajo, pudiendo coordinar el horario para el traslado hasta el lugar del siniestro, que se encontraba a unos 200km después de la ciudad de Loma Plata, distrito de Aguada Lidia dentro del Dpto. de Boquerón.

Asimismo, nos quedamos a pernoctar en dicha ciudad, al día siguiente 08, siendo las 04:00 horas nos trasladamos al lugar del suceso acompañado del dueño del Establecimiento y el encargado, llegando al lugar aproximadamente a las 08:00 horas debido al estado del camino de tierra. En el lugar del suceso, procedimos a realizar el trabajo correspondiente con las evidencias recabadas de la aeronave accidentada mencionado más arriba.

Una vez culminado el peritaje de campo, siendo las 17:00 hs. retornamos (directo) a la base CIPAA llegando a las 22:00 hs.

Nos despedimos de Ud. muy atentamente,

JUAN RAMON OCAMPOS PHILLIPS
Jefe Sección Factor Operacional
C.S.J. Mat. 3273
DIAA-CIPAA-DINAC

Arnaldo Romero
CS 3741074



**DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL**



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI



CENTRO DE INVESTIGACION Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS


Obs: Se anexa al documento copia del Orden de Trabajo utilizado.

Fotografía de la aeronave accidentada



-----**-----


JUAN RAMON OCAMPOS PHILLIPS
Jefe Sección Factor Operacional
C.S.J. Mat. 3273
TIAA-CIPAA-DINAC


Mariano Roque Alonso
CS 3741074

Autopista Silvio Petrossi y Gral. Bernardino Caballero
Tel. Fax +595-21 645-599, + 595 21 756-201

Mariano Roque Alonso -Paraguay
email: cipaa@dinac.gov.py



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Aeropuerto Internacional Silvio Petrossi
Teléfonos: 645 600/605 - 646 083/89 - Fax 213 406
C.C. 1752

ORDEN DE TRABAJO

N° 0049747

☒ Ordinario

☒ Extraordinario

Vehículo Tipo: Comiseta Chapa N°: BRT 691 N° de Orden asignado: C-67

Marca y Modelo: NISSAN F

R.A.S.P. N° E000 2612 Área asignada: CIPSA

Conductor Autorizado: Juan Romero

Días Estimados de la Misión: Desde el 07.01.2025 Hasta el 09.01.2025

Horas estimadas de la Misión: Desde las 06:00 Hasta las 06:00

Km. de Salida: 145711 Km. de Vuelta: 146611

Km. estimado de recorrido: Km. Real de Recorrido:

Consumo estimado x 100 Km. Lts.:

TRABAJOS A REALIZAR

Comisión de servicio al Dpto. Bapuni (Loma Plata)
Resolución Pendiente

FECHA: 02.01.2025

Alcira Ruiz Diaz
Ejecutora Dpto. Control-GT
DINAC



[Signature]
Responsable del Área al que
fue asignado el Automotor
Econ. Karina Ruiz C.
Jefe Dpto. Administrativo GTT-SDAF

Legal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas c/ Fulgencio Yegros - T: 021 509 112 - C: 0981 132 924
100 Tal. 50/3 - 001-001-49.431 al 54.430 - IV 2023 - QUÍMICO

DINAC (Q): Conductor Autorizado
DUPLICADO(Q): Encargado de Control
TRIPLICADO(Q): Archivo