




|   |  |   |  |  |            |
|---|--|---|--|--|------------|
| <br>DINAC  |  | <b>REGISTRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS</b>   |  | GOBIERNO<br>NACIONAL<br>Paraguay<br><i>de la gente</i>   |            |
| Código: FL-CAL-09   |  | Revisión: 02  |  | Página 1 de 1  |            |
| Fecha: 28/07/2021 Hora: 08:03   |  | Medio de recepción: Email <input checked="" type="checkbox"/> Personalmente <input type="checkbox"/> Telefónicamente <input type="checkbox"/> |  |  |            |
| Nombre y apellido: DAN ASHTON   |  | Teléfono: (314) 676-1385 Fax:   |  |  |            |
| Dirección:  |  | E-mail: daniel.j.ashton@nga.mil   |  |  |            |
| RECLAMO <input checked="" type="checkbox"/> SUGERENCIA <input type="checkbox"/>   |  | N° / Año: 01/2021.  |  |  |            |
| Descripción del reclamo/sugerencia: en la carta JAC ALPHA NDB RWY 21 (5685) - AD 2.4-11, la información del tiempo de aterrizaje en la vista de planta y la vista de perfil son diferentes. verificar cual de los tiempos es el correcto el de la vista de planta o el de la vista de perfil. |  |   |  |  |            |
| Registrado por (Nombre y apellido) - Firma:   |  |   |  | Área:  |            |
| ÁREA RESPONSABLE: Sección Cartografía Aeronáutica (MAP)   |  |   |  |  |            |
| Análisis de la causa (NO APLICA A SUGERENCIAS): error involuntario.   |  |   |  |  |            |
| Acción tomada para solucionar el problema: Se corrigió la información sobre el tiempo de aterrizaje en la vista de perfil a 2 minutos y 20 segundos, mediante la publicación del suplemento A07/C08-2021.   |  |   |  |  |            |
| Otras áreas afectadas: AIS  |  |   |  |  |            |
| Jefe de área (Nombre y apellido) Firma:   |  | Fecha / hora: 06/10/21 14:45hr.   |  |  |            |
| <br>CARLOS ELENIO CENTURIÓN<br>Jefe Int. Dpto. AIM   |  |   |  |  |            |
| USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE CALIDAD - SDSA   |  |   |  |  |            |
| Requiere SAC:   | SI <input type="checkbox"/> SAC N°<br>NO <input checked="" type="checkbox"/> | Obs.: EL RECLAMO YA FUE RESPONDIDO Y SUBSAMADO.<br>EVIDENCIA: COMPRO ELECTRONICO ENVIADO AL USUARIO.  |  | Firma Coordinador de Calidad   | Fecha      |
|   |  |   |  | <br>Sr. Mario Pereira<br>Gerente Int. SGC<br>Dirección de Aeropuertos | 08/10/2021 |